



Stofkap goed over scharnierpunt



dan gebeurt dit niet en voorkom je vervuiling



bij de BB uitvoering met een beetje beleid de batterijtjes plaatsen die blokbatterijen worden altijd met kracht erin of uit gehaald, dan kan bij ons een van de lipjes buigen en geeft de melder een batterij laag signaal (ook eigen ervaring 1<sup>e</sup> keer, even terug buigen).